

**ПРОТОКОЛ №1**  
**Засідання моніторингової групи**  
**робочої групи з координації**  
**субпроектів в рамках реалізації проекту НКПВУ**

30 червня 2021 року

м. Запоріжжя

**Голова моніторингової групи – Федосєєв Костянтин Євгенович**

**Присутні члени моніторингової групи:** Моцак. В.І., головний інженер, Шовкопляс А.С., фахівець відділу матеріально-технічного постачання, Кобзар О.В., фахівець експлуатаційно-технічного відділу.

**Порядок денний:**

1. Про результати моніторингу проведеного після відвідування об'єктів.

**По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Федосєєва К.Є. про те, що 24.06.2021 року моніторинговою групою було здійснено виходи на об'єкти (ZP\_ST\_02 (гуртожиток №3) та ZP\_ST\_02 (гуртожиток №4)), в ході яких було відзначено дотримання підрядниками та кінцевим бенефіціаром соціальних та екологічних стандартів Європейського інвестиційного банку. Порухень прав працівників не виявлено, на об'єктах забезпечено усі заходи з охорони праці та з охорони життя та здоров'я мешканців гуртожитків. Скарг від мешканців ані до працівників підрядних організацій, ані до спеціаліста з управління скаргами не надходило. На об'єкті ZP\_ST\_02 (гуртожиток №4) будівельний майданчик перебуває в задовільному стані, забезпечено дотримання екологічних стандартів. На об'єкті ZP\_ST\_02 (гуртожиток №3) наявне незначне засмічення будівельного майданчику, викликане проведенням робіт із утеплення фундаменту, у зв'язку із чим запропоновано підрядній організації (ТОВ «СК «Стройінвест») після проведення усіх необхідних робіт із утеплення фундаменту прибрати забруднення.

**Голосували:**

За – 4

Проти – 0

Утримались – 0

**Ухвалили:**

- результати моніторингу прийняти до відома та затвердити моніторингові чек листи, складені за результати відвідування об'єктів;
- Федосєєву К.Є. забезпечити доведення інформації про результати моніторингу Робочій групі з координації субпроектів в рамках реалізації проекту НКПВУ;
- ТОВ «СК «Стройінвест» рекомендувати після проведення усіх необхідних робіт із утеплення фундаменту невідкладно здійснити заходи з усунення забруднення

**Голова моніторингової групи**

**К.Є. Федосєєв**

## МОНІТОРИНГОВИЙ ЧЕКЛІСТ

Дата візиту: «24» червня 2021 року

Код і назва субпроекту: ZP\_ST\_02 «Капітальний ремонт фасаду будівлі гуртожитку №3 по вул. залізничній, 22, в м. Запоріжжі з утепленням зовнішніх стін та покрівлі, заміна вікон та входних груп, встановлення автоматичного вузла керування на системі опалення»

Адреса об'єкта: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. залізнична, 22

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СК «Стройінвест»

Субпідрядник/и: не залучено.

Технічний нагляд: Тесаловський Олексій Борисович (АЕ 005861, АТ 003005, ІТ 004336)

Чи експлуатується об'єкт під час будівництва? ☒ Так ☐ Ні

Відповідальний за організацію будівельних робіт на об'єкті: Виконавець робіт Сачук Сергій Олексійович

Відповідальний за охорону праці на об'єкті: Виконавець робіт Сачук Сергій Олексійович

Кількість працівників, залучених до будівельних робіт (на момент візиту)

Чоловіків: 14  
Жінок: 0  
Загалом: 14

Кількість офіційно зайнятих на будівництві працівників (на момент візиту)

Чоловіків: 14  
Жінок: 0  
Загалом: 14

Кількість нових працевлаштованих працівників (з моменту останнього візиту)

Чоловіків: ВПО 0; не ВПО 5  
Жінок: ВПО 0; не ВПО 0  
Загалом: 5

	Так	Ні	Примітки
Журнал/табелю обліку робочого часу ведеться належним чином	✓		
Використання примусової праці (без згоди працівників)		✓	
Використання дитячої праці (залучення до робіт осіб, які не досягли 14 років)		✓	
Належна та своєчасна оплата праці працівників	✓		
Факти дискримінації працівників (у т.ч. трудових мігрантів, жінок, неповнолітніх осіб) щодо умов праці, оплати тощо		✓	
Належні соціально-побутові умови для працівників (для відпочинку, харчування, санвузол, вода, забезпеченість житлом)	✓		
Порушення трудових прав працівників (незаконні звільнення, порушення режиму роботи тощо)		✓	
Проведення навчання/інструктажу з охорони праці та техніки безпеки (журнал інструктажів на майданчику)	✓		
Проведення навчання/інструктажу з пожежної безпеки (журнал інструктажів)	✓		
Дотримання пожежної безпеки на майданчику (заборона паління, вогнегасники)	✓		
Дозволи/посвідчення для проведення окремих видів робіт (висотні, електрозварювальні, з використанням будівельної техніки)	✓		
Працівники забезпечені індивідуальними засобами захисту (каска, респіратори, рукавички, страховальні пояси, взуття)	✓		
Використання працівниками засобів	✓		

індивідуального захисту при проведенні окремих робіт			
Нещасні випадки під час проведення будівельних робіт на об'єкті		✓	
Попереджувальні знаки, таблички, стрічки, обмеження доступу до небезпечних ділянок робіт	✓		
Належне поводження, вивезення та утилізація будівельного сміття/небезпечних відходів (у т.ч. наявність договорів на утилізацію сміття)	✓		
Забруднення прилеглої території будівельним сміттям, відходами		✓	Наявне незначне забруднення викликане проведенням робіт з утеплення фундаменту, забруднення буде прибрано після виконання відповідних робіт.
Вирубка/знищення зелених насаджень		✓	
Умови доступності для людей з обмеженими можливостями, інших вразливих груп населення (якщо передбачено ПКД)			
Огорожа, освітлення будівельного майданчику та прилеглої території	✓		
Паспорт (інформаційний стенд) об'єкта/інформаційна табличка за вимогами НКПВУ	✓		
Попереджувальні знаки, маршрути руху, які встановлені з метою забезпечення безпеки громадян	✓		
Охорона/відеоспостереження на об'єкті	✓		
Крадіжки матеріалів, обладнання або випадки пошкодження об'єкту		✓	
Порушення норм щодо допустимого рівня шуму, пилу та забруднення довкілля при виконанні робіт		✓	
Скарги/пропозиції від місцевих мешканців, персоналу закладу, інших зацікавлених сторін		✓	
Кількість осіб, які отримають вигоду від реалізації проекту (орієнтовно)			Загалом <u>556</u> із них ВПО <u>100</u>
Загальні зауваження			

Голова моніторингової групи



К.Є. Федосєєв

## МОНІТОРИНГОВИЙ ЧЕКЛІСТ

Дата візиту: «24» червня 2021 року

Код і назва субпроекту: ZP\_ST\_03 «Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та заміна циркуляційних насосів гуртожитку №4, за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. залізнична, 24»

Адреса об'єкта: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. залізнична, 24

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІВДРУЖНІСТЬ АВІА БУД»

Субпідрядник/и: не залучено

Технічний нагляд: Тесаловський Олексій Борисович (АЕ 005861, АТ 003005, ІТ 004336)

Чи експлуатується об'єкт під час будівництва? ☒ Так ☐ Ні

Відповідальний за організацію будівельних робіт на об'єкті: Начальник будівельної ділянки № 1 ТОВ "Співдружність Авіа Буд" Арестенко Костянтин Владленович

Відповідальний за охорону праці на об'єкті: Начальник будівельної ділянки № 1 ТОВ "Співдружність Авіа Буд" Арестенко Костянтин Владленович

Кількість працівників, залучених до будівельних робіт (на момент візиту)

Чоловіків: 20  
Жінок: 0  
Загалом: 20

Кількість офіційно зайнятих на будівництві працівників (на момент візиту)

Чоловіків: 20  
Жінок: 0  
Загалом: 20


Кількість нових працевлаштованих працівників (з моменту останнього візиту)

Чоловіків: ВПО 0; не ВПО 8  
Жінок: ВПО 0; не ВПО 0  
Загалом: 8

	Так	Ні	Примітки
Журнал/табель обліку робочого часу ведеться належним чином	✓		
Використання примусової праці (без згоди працівників)		✓	
Використання дитячої праці (залучення до робіт осіб, які не досягли 14 років)		✓	
Належна та своєчасна оплата праці працівників	✓		
Факти дискримінації працівників (у т.ч. трудових мігрантів, жінок, неповнолітніх осіб) щодо умов праці, оплати тощо		✓	
Належні соціально-побутові умови для працівників (для відпочинку, харчування, санвузол, вода, забезпеченість житлом)	✓		
Порушення трудових прав працівників (незаконні звільнення, порушення режиму роботи тощо)		✓	
Проведення навчання/інструктажу з охорони праці та техніки безпеки (журнал інструктажів на майданчику)	✓		
Проведення навчання/інструктажу з пожежної безпеки (журнал інструктажів)	✓		
Дотримання пожежної безпеки на майданчику (заборона паління, вогнегасники)	✓		
Дозволи/посвідчення для проведення окремих видів робіт (висотні, електрозварювальні, з використанням будівельної техніки)	✓		
Працівники забезпечені індивідуальними засобами захисту (каски, респіратори, рукавички, страхувальні пояси, взуття)	✓		

Використання працівниками засобів індивідуального захисту при проведенні окремих робіт	✓		
Нешасні випадки під час проведення будівельних робіт на об'єкті		✓	
Попереджувальні знаки, таблички, стрічки, обмеження доступу до небезпечних ділянок робіт	✓		
Належне поводження, вивезення та утилізація будівельного сміття/небезпечних відходів (у т.ч. наявність договорів на утилізацію сміття)	✓		
Забруднення прилеглої території будівельним сміттям, відходами		✓	
Вирубка/знищення зелених насаджень		✓	
Умови доступності для людей з обмеженими можливостями, інших вразливих груп населення (якщо передбачено ПКД)			
Огорожа, освітлення будівельного майданчику та прилеглої території	✓		
Паспорт (інформаційний стенд) об'єкта/інформаційна табличка за вимогами НКПВУ	✓		
Попереджувальні знаки, маршрути руху, які встановлені з метою забезпечення безпеки громадян	✓		
Охорона/відеоспостереження на об'єкті	✓		
Крадіжки матеріалів, обладнання або випадки пошкодження об'єкту		✓	
Порушення норм щодо допустимого рівня шуму, пилу та забруднення довкілля при виконанні робіт		✓	
Скарги/пропозиції від місцевих мешканців, персоналу закладу, інших зацікавлених сторін		✓	
Кількість осіб, які отримають вигоду від реалізації проекту (орієнтовно)			Загалом <u>410</u> із них ВПО <u>70</u>
Загальні зауваження			

Голова моніторингової групи



К.Є. Федосєєв