

ПРОТОКОЛ №2
Засідання моніторингової групи
робочої групи з координації
субпроектів в рамках реалізації проекту НКПВУ

28 липня 2021 року

м. Запоріжжя

Голова моніторингової групи - Федосєєв Костянтин Євгенович

Присутні члени моніторингової групи: Моцак В.І., головний інженер, Ульченко І.С., виконувачка обов'язків голови студентської ради, Кобзар О.В., фахівець експлуатаційно технічного відділу.

Запрошені: Тесаловський О.Б., інженер з технічного нагляду, Швацька Т.В., директор ТОВ «Проект-будсервіс» - особа відповідальна за авторський нагляд, Кушнір С.М., проректор з навчально-виробничої роботи та матеріально-технічного постачання.

Порядок денний:

1. Про результати моніторингу проведеного після відвідування об'єктів.

По першому питанню порядку денного:

Слухали: *Федосєєва К.Є.* про те, що 28.07.2021 року моніторинговою групою було здійснено виходи на об'єкти (ZP_ST_02 (гуртожиток №3) та ZP_ST_02 (гуртожиток №4)), в ході яких було відзначено дотримання підрядниками та кінцевим бенефіціаром соціальних та екологічних стандартів Європейського інвестиційного банку. Порухень прав працівників не виявлено, на об'єктах забезпечено усі заходи з охорони праці та з охорони життя та здоров'я мешканців гуртожитків. Скарг від мешканців ані до працівників підрядних організацій, ані до спеціаліста з управління скаргами не надходило. На об'єкті ZP_ST_02 (гуртожиток №4) будівельний майданчик перебуває в задовільному стані, забезпечено дотримання екологічних стандартів. На об'єкті ZP_ST_02 (гуртожиток №3) підрядна організація (ТОВ «СК «Стройінвест») після проведення робіт із утеплення фундаменту виконала роботи із прибирання майданчику від забруднення.

Виступили: *Тесаловського О.Б.*, який повідомив про результати здійснення технічного нагляду на об'єктах, а саме: підрядні організації вже виконали частину робіт, на підтвердження цього було підписано перші акти виконаних робіт, наразі триває підготовка до підписання других актів. Роботи виконуються із незначним відставанням від плану, яке не має суттєвого впливу на роботи.

Швацьку Т.В. про те, що роботи виконуються згідно із проектом, авторський нагляд здійснюється відповідно до встановлених правил та нормативів.

Голосували:

За-4

Проти - 0

Утримались - 0

Ухвалили:

- результати моніторингу прийняти до відома та затвердити моніторингові чек листи, складені за результати відвідування об'єктів;
- Федосєєву К.Є. забезпечити доведення інформації про результати моніторингу Робочій групі з координації субпроектів в рамках реалізації проекту НКПВУ.

Голова моніторингової групи

К.Є. Федосєєв

МОНІТОРИНГОВИЙ ЧЕКЛІСТ

Дата візиту: «28» липня 2021 року

Код і назва субпроєкту: ZP_ST_02 «Капітальний ремонт фасаду будівлі гуртожитку №3 по вул. Залізничній, 22, в м. Запоріжжі з утепленням зовнішніх стін та покрівлі, заміна вікон та входних груп, встановлення автоматичного вузла керування на системі опалення»

Адреса об'єкта: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 22

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СК «Стройінвест»

Субпідрядник/и: не залучено

Технічний нагляд: Тесаловський Олексій Борисович (АЕ 005861, АТ 003005, ІТ 004336)

Чи експлуатується об'єкт під час будівництва? ☒ Так ☐ Ні

Відповідальний за організацію будівельних робіт на об'єкті: Виконавець робіт Сачук Сергій Олексійович

Відповідальний за охорону праці на об'єкті: Виконавець робіт Сачук Сергій Олексійович

Кількість працівників, залучених до будівельних робіт (на момент візиту)

Чоловіків: 14
Жінок: 0
Загалом: 14

Кількість офіційно зайнятих на будівництві працівників (на момент візиту)

Чоловіків: 14
Жінок: 0
Загалом: 14

Кількість нових працевлаштованих працівників (з моменту останнього візиту)

Чоловіків: ВПО 0; не ВПО 0
Жінок: ВПО 0; не ВПО 0
Загалом: 0

	Так	Ні	Примітки
Журнал/табелі обліку робочого часу ведеться належним чином	✓		
Використання примусової праці (без згоди працівників)		✓	
Використання дитячої праці (залучення до робіт осіб, які не досягли 14 років)		✓	
Належна та своєчасна оплата праці працівників	✓		
Факти дискримінації працівників (у т.ч. трудових мігрантів, жінок, неповнолітніх осіб) щодо умов праці, оплати тощо		✓	
Належні соціально-побутові умови для працівників (для відпочинку, харчування, санвузол, вода, забезпеченість житлом)	✓		
Порушення трудових прав працівників (незаконні звільнення, порушення режиму роботи тощо)		✓	
Проведення навчання/інструктажу з охорони праці та техніки безпеки (журнал інструктажів на майданчику)	✓		
Проведення навчання/інструктажу з пожежної безпеки (журнал інструктажів)	✓		
Дотримання пожежної безпеки на майданчику (заборона паління, вогнегасники)	✓		
Дозволи/посвідчення для проведення окремих видів робіт (висотні, електрозварювальні, з використанням будівельної техніки)	✓		
Працівники забезпечені індивідуальними засобами захисту (каски, респіратори, рукавички, страховальні пояси, взуття)	✓		
Використання працівниками засобів	✓		

індивідуального захисту при проведенні окремих робіт			
Нещасні випадки під час проведення будівельних робіт на об'єкті		✓	
Попереджувальні знаки, таблички, стрічки, обмеження доступу до небезпечних ділянок робіт	✓		
Належне поводження, вивезення та утилізація будівельного сміття/небезпечних відходів (у т.ч. наявність договорів на утилізацію сміття)	✓		
Забруднення прилеглої території будівельним сміттям, відходами		✓	
Вирубка/знищення зелених насаджень		✓	
Огорожа, освітлення будівельного майданчику та прилеглої території	✓		
Паспорт (інформаційний стенд) об'єкта/інформаційна табличка за вимогами НКПВУ	✓		
Попереджувальні знаки, маршрути руху, які встановлені з метою забезпечення безпеки громадян	✓		
Охорона/відеоспостереження на об'єкті	✓		
Крадіжки матеріалів, обладнання або випадки пошкодження об'єкту		✓	
Порушення норм щодо допустимого рівня шуму, пилу та забруднення довкілля при виконанні робіт		✓	
Скарги/пропозиції від місцевих мешканців, персоналу закладу, інших зацікавлених сторін		✓	
Кількість осіб, які отримають вигоду від реалізації проекту (орієнтовно)			Загалом <u>556</u> на рік із них ВПО <u>100</u>
Загальні зауваження			

Голова моніторингової групи



К.Є. Федосєєв

МОНІТОРИНГОВИЙ ЧЕКЛІСТ

Дата візиту: «28» липня 2021 року

Код і назва субпроекту: ZP_ST_03 «Капітальний ремонт покрівлі, фасадів та заміна циркуляційних насосів гуртожитку №4, за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 24»

Адреса об'єкта: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Залізнична, 24

Генеральний підрядник: Товариство з обмеженою відповідальністю «СПІВДРУЖНІСТЬ АВІА БУД»

Субпідрядник/и: не залучено

Технічний нагляд: Тесаловський Олексій Борисович (АЕ 005861, АТ 003005, ІТ 004336)

Чи експлуатується об'єкт під час будівництва? ☒ Так - ☐ Ні

Відповідальний за організацію будівельних робіт на об'єкті: Начальник будівельної ділянки № 1 ТОВ "Співдружність Авіа Буд" Арестенко Костянтин Владленович

Відповідальний за охорону праці на об'єкті: Начальник будівельної ділянки № 1 ТОВ "Співдружність Авіа Буд" Арестенко Костянтин Владленович

Кількість працівників, залучених до будівельних робіт (на момент візиту)

Чоловіків: 20
Жінок: 0
Загалом: 20

Кількість офіційно зайнятих на будівництві працівників (на момент візиту)

Чоловіків: 20
Жінок: 0
Загалом: 20

Кількість нових працевлаштованих працівників (з моменту останнього візиту)

Чоловіків: ВПО 0; не ВПО 0
Жінок: ВПО 0; не ВПО 0
Загалом: 0

	Так	Ні	Примітки
Журнал/табелю обліку робочого часу ведеться належним чином	✓		
Використання примусової праці (без згоди працівників)		✓	
Використання дитячої праці (залучення до робіт осіб, які не досягли 14 років)		✓	
Належна та своєчасна оплата праці працівників	✓		
Факти дискримінації працівників (у т.ч. трудових мігрантів, жінок, неповнолітніх осіб) щодо умов праці, оплати тощо		✓	
Належні соціально-побутові умови для працівників (для відпочинку, харчування, санвузол, вода, забезпеченість житлом)	✓		
Порушення трудових прав працівників (незаконні звільнення, порушення режиму роботи тощо)		✓	
Проведення навчання/інструктажу з охорони праці та техніки безпеки (журнал інструктажів на майданчику)	✓		
Проведення навчання/інструктажу з пожежної безпеки (журнал інструктажів)	✓		
Дотримання пожежної безпеки на майданчику (заборона паління, вогнегасники)	✓		
Дозволи/посвідчення для проведення окремих видів робіт (висотні, електрозварювальні, з використанням будівельної техніки)	✓		
Працівники забезпечені індивідуальними засобами захисту (каски, респіратори, рукавички, страхувальні пояси, взуття)	✓		

Використання працівниками засобів індивідуального захисту при проведенні окремих робіт	✓		
Нещасні випадки під час проведення будівельних робіт на об'єкті		✓	
Попереджувальні знаки, таблички, стрічки, обмеження доступу до небезпечних ділянок робіт	✓		
Належне поводження, вивезення та утилізація будівельного сміття/небезпечних відходів (у т.ч. наявність договорів на утилізацію сміття)	✓		
Забруднення прилеглої території будівельним сміттям, відходами		✓	
Вирубка/знищення зелених насаджень		✓	
Огорожа, освітлення будівельного майданчику та прилеглої території	✓		
Паспорт (інформаційний стенд) об'єкта/інформаційна табличка за вимогами НКПВУ	✓		
Попереджувальні знаки, маршрути руху, які встановлені з метою забезпечення безпеки громадян	✓		
Охорона/відеоспостереження на об'єкті	✓		
Крадіжки матеріалів, обладнання або випадки пошкодження об'єкту		✓	
Порушення норм щодо допустимого рівня шуму, пилу та забруднення довкілля при виконанні робіт		✓	
Скарги/пропозиції від місцевих мешканців, персоналу закладу, інших зацікавлених сторін		✓	
Кількість осіб, які отримають вигоду від реалізації проєкту (орієнтовно)			Загалом <u>410</u> із них ВПО <u>70</u>
Загальні зауваження			

Голова моніторингової групи



К.Є. Федосєєв